

વિષય :—સાયફનના એપ્રોચનું માટીકામ ચોમાસા દરમ્યાન તૂટી ના જાય એ તે માટે તેની જાળવણી કરવા બાબત

તાજેતરમાં એક કિસ્સામાં તપાસ કરતાં સરકારના ધ્યાન ઉપર આવેલ છે કે, એક માઈનોર ઉપર બાંધવામાં આવેલ સાયફનના એપ્રોચના માટીકામ ચોમાસામાં વારંવાર તૂટી જવાના કારણે બાગાયતદારો સિચાઈ માટે સમયસર પાણી મેળવી શક્યા ન હતા અને તેઓને ઘણી જ અગવડતા ઉભી થઈ હતી.

ઉપર જણાવેલ બનાવનું પુનરાવર્તન અટકાવવા તથા સિચાઈનું પાણી વિના અવરોધે અને સમયસર મળી રહે તે માટે નહેરો ઉપરના સાયફનના એપ્રોચનું માટીકામ ચોમાસા દરમ્યાન તૂટી જવાના કે ઘોવાણુ થવાના કિસ્સાઓ ના બને તે માટે સતત તકેદારી રાખીને મોસમની સિચાઈ શરૂ કરતા પહેલાં જ તે બાંધકામની અગાઉથી તપાસ કરી લેવી જરૂરી છે.

સિચાઈ વિભાગના તમામ અધીક્ષક ઈજનેરશ્રીઓને / કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીઓને આથી જણાવવામાં આવે છે કે, નહેરની સિચાઈ વ્યવસ્થા જાળવતા કર્મચારીઓ તથા અધિકારી દ્વારા પ્રત્યેક સિચાઈ મોસમમાં સિચાઈ શરૂ કરતાં પહેલાં નહેરો ઉપરના સાયફનના એપ્રોચના માટીકામ અને બાંધકામની બરાબર તપાસ કરી લેવી તથા સમયો-સમય તેની મરામત અને જાળવણી રાખવાની જરૂરી વ્યવસ્થા ગોઠવવી કે જેથી બાગાયતદારો નહેરોનાં પાણીની સગ વડથી વંચિત રહી જાય નહીં અને તેમની અગવડતાઓ ઉભી થાય નહીં.

ગુજરાત સરકાર,
સિચાઈ વિભાગ,
પરિપત્ર ક્રમાંક
પી. સી. એમ. ઈ.
૧૦૮૩/૯ / પી.
સચિવાલય,
ગાંધીનગર. તારીખ
૨૮મી જૂન
૧૯૮૩.